

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 села Успенского муниципального образования Успенский район

**АКТ
осмотра и проверки оборудования игровых и спортивной площадок**

от «21» февраля 2023 г

Комиссия в составе:

Председатель – Немцова Л.М., и.о. заведующей МБДОУ №8

Члены комиссии:

Кундикова О.А. – председатель ПК

Петрова Н.И. – воспитатель, ответственный по охране труда

Карпова И.Е. – завхоз

Провела осмотр детских игровых (спортивных) площадок на территории дошкольного образовательного учреждения.

В процессе визуального и функционального осмотра комиссия определяла:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундамента;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Инвентарный номер (при наличии)
1	Игровое оборудование «Гусеница»- 2 шт	Нет	повреждений нет	410133020001 410133020002
2	Игровое оборудование «Домик»-2 шт	Нет	повреждений нет	410133020003 410133020004
3	Игровое оборудование «Машинка»-1 шт	Нет	повреждений нет	410133020005
4	Игровое оборудование «Комплекс с горкой»-1 шт	Нет	повреждений нет	410133020006
5	Песочница деревянная с крышкой – 6 шт	Нет	повреждений нет	
6	Навес теневой – 7 шт	Нет	повреждений нет	
7	Машинка металлическая-2шт	Нет	повреждений нет	
8	Карусель-1шт	Нет	повреждений нет	410136040001
9	Качели – 1шт	Нет	повреждений нет	410136040002
10	Рукоход 2(детский) -1шт	Нет	повреждений нет	410136040004
11	ДСК «Лидер» -1шт	Нет	повреждений нет	3101260004
12	ДСК Пионер Юла с сеткой -1 шт	Нет	повреждений нет	2101260003
13	Песочница с домиком-1шт	Нет	повреждений нет	410136040003

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:


Наличие дефектов/неисправностей оборудования не выявлены, соблюдено расстояние от частей оборудования до поверхности игровой площадки, отсутствие деталей игрового(спортивного) оборудование- не выявлено, структурная целостность оборудования в удовлетворительном состоянии. Поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:



Л.М.Немцова

Члены комиссии:



О.А.Кундикова

Н.И.Петрова

И.Е.Карпова